



HP Scanjet 5590 Digital Flatbed Scanner

Scanner numérique à plat HP Scanjet 5590

Setup

Mise en route

English

1. Check the Box Contents

- A. Scanner with automatic document feeder (ADF)
- B. USB cable
- C. Power supply
- D. User's Manual
- E. Setup Poster
- F. Warranty sheet
- G. One or more CDs (depending on your region)
- H. TMA instruction sheet and positioning plate
- I. Transparent materials adapter (TMA) light source
- J. ADF cleaning cloth




2. Install the Software

1. Close all programs.
2. Insert the HP Photo & Imaging CD that is appropriate for your language and operating system.

Windows: Follow the on-screen instructions. If the installation does not start automatically: On Start menu, click **Run** and type: **D:\setup.exe** (where D is the letter of the CD-ROM drive).


Note: To determine which scanner software to install, see the on-screen installation instructions and the User's Manual.

Macintosh: Double-click the installer icon on the CD.



3. Connect the Scanner and Accessories in the Order Shown

1. Connect the USB cable to the scanner and to your computer.
2. Connect the ADF cable to its port on the back of the scanner.
3. Connect the TMA cable to its port on the back of the scanner.
4. Connect the power supply to the scanner and then plug it into a surge protector or grounded wall outlet. The scanner turns on.



4. To Scan

1. Place the original face-up on the ADF or face-down on the scanner glass as indicated by the reference mark.
2. Press the appropriate button and follow the on-screen instructions.

Scanner Buttons

- Scan Document** – Sends the scan to a chosen destination.
- Scan Picture** – Sends the scan to the HP Photo & Imaging Gallery software.
- File Documents** – Scans the original document to be saved on a disk or CD.
- E-Mail** – Sends the scan to your e-mail software using settings optimized for e-mail (if your software is supported).
- Copy** – Sends the scan to a printer.

Note: For detailed instructions see the User's Manual or Online Help.



Product Support

- www.hp.com/support for customer support
- www.shopping.hp.com (U.S. only) or www.hp.com (worldwide) for ordering HP accessories, supplies, and products

www.hp.com/support

(U.S. only) www.shopping.hp.com (Etats-Unis seulement)

(worldwide) www.hp.com (monde entier)

Assistance produits

- www.hp.com/support pour l'assistance clientèle
- www.shopping.hp.com (Etats-Unis seulement) ou www.hp.com (monde entier) pour commander les accessoires, fournitures et produits HP.



L1910-90103





Escáner plano digital HP Scanjet 5590

Scanner de mesa digital HP Scanjet 5590


Preparación

Configuração

Español

1. Compruebe el contenido de la caja

- | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| A. Escáner con alimentador automático de documentos (AAD) | G. Uno o varios CD (según el país/region) |
| B. Cable USB | H. Hoja de instrucciones del TMA y placa de posicionamiento |
| C. Cable de alimentación | I. Fuente de luz del adaptador de transparencias (TMA) |
| D. Manual del usuario | J. Paño de limpieza del AAD |
| E. Póster de instalación | |
| F. Hoja de garantía | |




2. Instale el software

1. Cierre todos los programas.
2. Inserte el CD de fotografías e imágenes HP correspondiente a su idioma y sistema operativo.
Windows: siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. Si la instalación no se inicia automáticamente: en el menú Inicio, haga clic en **Ejecutar** y escriba: **D:\setup.exe** (donde D es la letra de la unidad de CD-ROM).


Nota: para determinar qué software de escáner debe instalar, consulte las instrucciones de instalación que aparecen en pantalla y el manual del usuario.

Macintosh: haga doble clic en el ícono del instalador en el CD.



3. Conecte el escáner y los accesorios según el orden indicado

1. Conecte el cable USB al escáner y al equipo.
2. Conecte el cable del AAD en su puerto, en la parte posterior del escáner.
3. Conecte el cable del TMA en su puerto, en la parte posterior del escáner.
4. Conecte el cable de alimentación al escáner y a continuación enchúfelo a un protector de sobretensión o a una toma de corriente conectada a tierra. El escáner se enciende.



4. Para escanear

1. Coloque el original boca arriba en el AAD o boca abajo sobre el cristal del escáner tal como indica la marca de referencia.
2. Presione el botón correspondiente y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Botones del escáner

- Escanear documento:** envía la exploración a un destino seleccionado.
- Escanear imagen:** envía la exploración al software Galería de fotografías e imágenes HP.
- Archivar documentos:** explora el documento original y lo guarda en un disco o un CD.
- Correo electrónico:** envía la exploración al software de correo electrónico utilizando una configuración optimizada para correo electrónico (si se admite el software).
- Copiar:** envía la exploración a una impresora.

Nota: para obtener instrucciones detalladas, consulte el Manual del usuario o la ayuda en línea.



Asistencia técnica para productos

- www.hp.com/support para asistencia técnica al cliente
- www.shopping.hp.com (sólo EE.UU.) o www.hp.com (todo el mundo) para pedir accesorios, suministros y productos HP

www.hp.com/support
(sólo EE.UU.) www.shopping.hp.com (sómente E.U.A.)
(todo el mundo) www.hp.com (no mundo inteiro)

Português

1. Verificar os conteúdos da caixa

- | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| A. Scanner com alimentador automático de documentos (AAD) | G. Um ou mais CDs (dependendo de seu país/região) |
| B. cabo USB | H. Página de instruções sobre o TMA e placa de posicionamento |
| C. Fonte de alimentação | I. Adaptador de materiais transparentes (TMA) fonte de luz source |
| D. Manual do usuário | J. Página da garantia |
| E. Pôster de configuração | |
| F. Hoja de garantía | |

2. Instale o software

1. Feche todos os programas.
2. Insira o CD do Foto e imagem HP que seja adequado ao seu idioma e sistema operacional.
Windows: Siga as instruções na tela. Se a instalação não for iniciada automaticamente: No menu Iniciar, clique em **Executar** e digite: **D:\setup.exe** (onde D é a letra da unidade de CD-ROM).
Nota: Para determinar qual o software do scanner a ser instalado, veja as instruções sobre instalação na tela e o Manual do usuário.
Macintosh: Clique duas vezes no ícone do instalador no CD.

3. Conecte o scanner e os acessórios na ordem mostrada

1. Conecte o cabo USB ao scanner e ao computador.
2. Conecte o cabo do AAD à porta respectiva na parte traseira do scanner.
3. Conecte o cabo do TMA à porta respectiva na parte traseira do scanner.
4. Conecte a fonte de alimentação ao scanner e, em seguida, ligue-o ao protetor de surtos ou à tomada do fio terra. O scanner é ligado.

4. Para digitalizar

1. Coloque o original voltado para cima no ADF ou voltado para baixo no vidro do scanner, como indicado pela marca de referência.
2. Pressione o botão apropriado e siga as instruções na tela.

Botões do scanner

- Digitalizar documento** - Envia a digitalização para um destino escolhido.
- Digitalizar imagem** - Envia a digitalização para o software Galeria de foto e imagem HP.
- Arquivar documentos** - Digitaliza o documento original a ser salvo em disco ou CD.
- E-mail** - Envia a digitalização para o software de e-mail, utilizando as configurações otimizadas para e-mail (se o software for suportado).
- Copiar** - Envia a digitalização a uma impressora.

Nota: Para obter instruções detalhadas, consulte o Manual do usuário ou a Ajuda on-line.

Supporte ao produto

- www.hp.com/support para suporte ao produto
- www.shopping.hp.com (sómente E.U.A.) ou www.hp.com (no mundo inteiro) para solicitar acessórios, suprimentos e produtos HP

